



Nota de prensa

Mejoras

## **Puertas automatizadas y sistema de presión negativa para separar pacientes COVID y NO COVID en la UCI del Hospital de Gandia**

- Estas actuaciones permiten generar espacios independientes para la convivencia de pacientes COVID y NO COVID con todas las garantías de seguridad.
- Las obras se han realizado sin afectar al normal funcionamiento de la Unidad de Cuidados Intensivos.
- Se ha habilitado una esclusa, dotada de lavamanos y lavacuñas, donde el personal sanitario podrá colocarse los EPIS y acceder a los boxes.

**(Gandia 02.09.20).** El Departamento de Salud de Gandia ha llevado a cabo una serie de actuaciones en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) para poder atender a pacientes COVID y NO COVID en un mismo espacio con todas las garantías de seguridad.

Para ello, se ha realizado una redistribución de los 13 boxes con que cuenta la UCI y se han cerrado 5 de ellos, con puertas automáticas, que permiten generar espacios independientes para la convivencia de pacientes COVID y NO COVID, en caso de ser necesario.

Además, se ha instalado en estos espacios un sistema de climatización de presión negativa. Se trata de un método de contención de contaminantes, ya que la presión de aire de dentro del cuarto es inferior a la presión de aire de fuera del cuarto. Esto significa que cuando se abre la puerta, al haber menos presión, el aire potencialmente contaminado y otras partículas peligrosas no fluirán hacia las áreas no contaminadas.

Con el objetivo de velar por la seguridad del personal sanitario y de los pacientes, se ha habilitado una esclusa, donde el personal puede equiparse con los EPIS y acceder a la zona cerrada. La esclusa cuenta también con lavacuñas y lavamanos.

Las obras se iniciaron a finales del mes de julio y se han realizado con total independencia y sin afectar al normal funcionamiento de la Unidad de Cuidados Intensivos. Durante estas semanas, los pacientes ingresados en esta área se han trasladado a la Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA).

### **Presión negativa**

Por otra parte, también se han dotado de sistemas de ventilación de presión negativa otros servicios del hospital.



**Nota de prensa**

En la sala de autopsias se ha instalado un sistema de ventilación para obtener presión negativa en dicho espacio, no solo por el virus sino por el tipo de productos que se manipulan y para mayor seguridad de los profesionales que desempeñan su labor en esta zona.

En el área de broncoscopias también se ha dispuesto este sistema de ventilación, en las 3 salas, para evitar contaminar otros locales.